


Jesús Antonio Gómez Fuerte

REPORTE DE SERVICIO

000015



ORDEN DE SERVICIO

Fecha/Instalacion 16 - Abril - 2019

TIPO DE SERVICIO

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Demo | <input type="checkbox"/> Servicio Facturable | <input type="checkbox"/> Des-instalación | <input type="checkbox"/> Venta de Accesorio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Instalación Nueva | <input type="checkbox"/> Revisión General | <input type="checkbox"/> Re-instalación | <input type="checkbox"/> Costo del Servicio |
| <input type="checkbox"/> Servicio de Garantía | <input type="checkbox"/> Instalación | <input type="checkbox"/> Re-activación | |

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: TEC STORAGE COMERCIALIZADORA, Contacto: _____
Teléfono: _____

DATOS DE LA UNIDAD

Alias: _____ Color: Plata Modelo: Aveo Odómetro: _____
Placas: RYP 307A Marca: Chevrolet No de Serie: LSGHD52HAKD067322

DATOS DEL SERVICIO

Serie de Modem: 864403040712805 Ubicación del Equipo: _____
Serie Sim: 89011703278285624832
Comentarios: _____

ACCESORIO INSTALADO

- Botón de Panico
- Paro de Motor
- Sensor de Temperatura
- Sensor de Puerta

- Queclink
- GV55
- GV300
- GL200

TIPO DE MODEM

- Skipatrol
- TT8750
- TT8750+
- TT8850

Otro
Marca: Tefonica
Modelo: FM 3612

CHECK-LIST

- | | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Encendido de Unidad | <input checked="" type="checkbox"/> Luces | <input type="checkbox"/> Piezas dañadas y/o quebradas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Velocímetro | <input checked="" type="checkbox"/> Direccionales | Especifique: _____ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tacómetros | <input checked="" type="checkbox"/> Indicadores | _____ |

Luis Valenciano

Nombre del Técnico

Nombre y Firma del Cliente