

REPORTE DE SERVICIO

000025



ORDEN DE SERVICIO

Fecha/Instalacion 9-Julio-2019

TIPO DE SERVICIO

- | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Demo | <input type="checkbox"/> Servicio Facturable | <input type="checkbox"/> Des-instalación | <input type="checkbox"/> Venta de Accesorio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Instalación Nueva | <input type="checkbox"/> Revisión General | <input type="checkbox"/> Re-instalación | <input type="checkbox"/> Costo del Servicio |
| <input type="checkbox"/> Servicio de Garantía | <input type="checkbox"/> Instalación | <input type="checkbox"/> Re-activación | |

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Tec Storage Comercializadora

Contacto: _____

Teléfono: _____

DATOS DE LA UNIDAD

Alias: _____ Color: Rojo Modelo: Versa 2019 Odómetro: _____
Placas: _____ Marca: Nissan No de Serie: 3NICN7AD1KK4ZZZ84

DATOS DEL SERVICIO

Serie de Modem: 864403042729849 Ubicación del Equipo: Alas de Velocímetro
Serie Sim: 8901260882233208815F
Comentarios: _____

ACCESORIO INSTALADO

- ☐ Botón de Panico
☒ Paro de Motor
☐ Sensor de Temperatura
☐ Sensor de Puerta

- Queclink
☐ GV55
☐ GV300
☐ GL200

TIPO DE MODEM

- Skipatrol
☐ TT8750
☐ TT8750+
☐ TT8850

Otro ☒
Marca: Teltonica
Modelo: FM3612

CHECK-LIST

- | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Encendido de Unidad | <input checked="" type="checkbox"/> Luces | <input type="checkbox"/> Piezas dañadas y/o quebradas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Velocímetro | <input checked="" type="checkbox"/> Direccionales | Especifique: _____ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tacómetros | <input checked="" type="checkbox"/> Indicadores | _____ |

Luis Valenciano

Nombre del Técnico

Nombre y Firma del Cliente