

REPORTE DE SERVICIO

GPS

000027

ORDEN DE SERVICIO

Fecha/Instalacion 09-Agosto-2012

TIPO DE SERVICIO

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☐ Demo | ☐ Servicio Facturable | ☐ Des-instalación | ☐ Venta de Accesorio |
| ☒ Instalación Nueva | ☐ Revisión General | ☐ Re-instalación | ☐ Costo del Servicio |
| ☐ Servicio de Garantía | ☐ Instalación | ☐ Re-activación | |

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: _____ Contacto: _____
Teléfono: _____

DATOS DE LA UNIDAD

Alias: _____ Color: Plata Modelo: Aveo Odómetro: _____
Placas: _____ Marca: Chevrolet No de Serie: LSGHD52H9LD005030

DATOS DEL SERVICIO

Serie de Modem: 864403043447490 Ubicación del Equipo: Atlas del Velocímetro
Serie Sim: 89011 70327 83414 61658
Comentarios: _____

ACCESORIO INSTALADO

- ☐ Botón de Panico
- ☐ Paro de Motor
- ☐ Sensor de Temperatura
- ☐ Sensor de Puerta

Queclink

- ☐ GV55
- ☐ GV300
- ☐ GL200

TIPO DE MODEM

Skipatrol

- ☐ TT8750
- ☐ TT8750+
- ☐ TT8850

Otro ☐

Marca: Teltonica
Modelo: FM3612

CHECK-LIST

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Encendido de Unidad | ☐ Luces | ☐ Piezas dañadas y/o quebradas |
| ☐ Velocímetro | ☐ Direccionales | Especifique: _____ |
| ☐ Tacómetros | ☐ Indicadores | _____ |

Luis Valenciano

Nombre del Técnico

Nombre y Firma del Cliente