

REPORTE DE SERVICIO

000040

GPS



ORDEN DE SERVICIO

Fecha/Instalacion 23-Nov-19

TIPO DE SERVICIO

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Demo | <input type="checkbox"/> Servicio Facturable | <input type="checkbox"/> Des-instalación | <input type="checkbox"/> Venta de Accesorio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Instalación Nueva | <input type="checkbox"/> Revisión General | <input type="checkbox"/> Re-instalación | <input type="checkbox"/> Costo del Servicio |
| <input type="checkbox"/> Servicio de Garantía | <input type="checkbox"/> Instalación | <input type="checkbox"/> Re-activación | |

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Tec Storage Comercializadora
S.A de C.V.

Contacto: _____
Teléfono: _____

DATOS DE LA UNIDAD

Alias: Frontier Color: Gris Modelo: 2020 Odómetro: _____
Placas: PP2814-A Marca: Nissan No de Serie: _____

DATOS DEL SERVICIO

Serie de Modem: 86 4403043541334 Ubicación del Equipo: Parte Superior
Serie Sim: 89011703278341462706
Comentarios: _____

ACCESORIO INSTALADO

- ☐ Botón de Panico
☒ Paro de Motor
☐ Sensor de Temperatura
☐ Sensor de Puerta

Queclink
☐ GV55
☐ GV300
☐ GL200

TIPO DE MODEM

Skipatrol
☐ TT8750
☐ TT8750+
☐ TT8850

Otro ☒
Marca: TelHonica
Modelo: FM3612

CHECK-LIST

- | | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Encendido de Unidad | <input checked="" type="checkbox"/> Luces | <input type="checkbox"/> Piezas dañadas y/o quebradas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Velocímetro | <input checked="" type="checkbox"/> Direccionales | Especifique: _____ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tacómetros | <input checked="" type="checkbox"/> Indicadores | |

Luis Valenciano

Nombre del Técnico

Sergio Treviño Valdez

Nombre y Firma del Cliente