



HYUNDAI

MODAUTO CONTRY, S.A. DE C.V.

Av. Alfonso Reyes Núm. 3000 Col. Arroyo Seco

Monterrey, N.L. C.P. 64740 Tel. 81 1870 7000

R.F.C. MCO190904PR7

ORDEN DE SALIDA

FOLIO

Cliente: Miguel Gerardo Sanchez Garcia Operación: financiamiento
No. Serie: 389708 Tipo: Grand i 10 seats Catalogo: G03
Vendedor: Maricel Ocampo Modelo: 2020 Color: Plata

FELICIDADES por la adquisición de su nuevo modelo **Hyundai**. Con el fin de asegurar que la entrega de su vehículo sea adecuada a sus necesidades, le solicitamos indicar al vendedor los puntos en lo que requiere una explicación a detalle.

Recibí de parte de Hyundai



Factura (COPIA)	☒ SI	☐ NO
Póliza de garantía	☒ SI	☐ NO
Bitácora de servicios	☒ SI	☐ NO
Póliza de seguro**	☒ SI	☐ NO
Tenencia**	☐ SI	☐ NO
Verificación ambiental**	☐ SI	☐ NO
Manual del Propietario	☒ SI	☐ NO
Asistencia vial	☐ SI	☒ NO
Guía de refacciones Hyundai	☐ SI	☒ NO
Guía de accesorios	☐ SI	☒ NO
Herramienta	☒ SI	☐ NO
Gato y llave	☒ SI	☐ NO
Birlos de seguridad*	☐ SI	☒ NO
Tapetes*	☒ SI	☐ NO
Reflejantes	☐ SI	☒ NO
Cables pasa corriente	☐ SI	☒ NO
Extintor	☐ SI	☒ NO
Llanta de refacción	☒ SI	☐ NO
Carrocería en buen estado	☒ SI	☐ NO
Cristales en buen estado	☒ SI	☐ NO
Llantas en buen estado	☒ SI	☐ NO
Tapicería en buen estado	☒ SI	☐ NO
1/4 de gasolina ó más	☒ SI	☐ NO

Se presentaron las siguientes personas

Gerente General/Ventas	☒ SI	☐ NO
Asesor de servicio	☒ SI	☐ NO
Encargado de refacciones	☐ SI	☒ NO

**En caso de haber contratado el servicio previamente con costo adicional.

* No aplica en algunos modelos

Observaciones adicionales _____

Agradecemos la cita de mi primer servicio

Fecha aproximada

Me explicaron el funcionamiento de los componentes

Apertura del cofre	☒ SI	☐ NO
Fluidos (aceite, anti-congelante, líquido de frenos, líquido limpia-parabrisas, etc.)	☒ SI	☐ NO
Seguro de niños en puertas traseras	☒ SI	☐ NO
Anclaje de asientos de bebé*	☒ SI	☐ NO
Apertura de cajuela	☒ SI	☐ NO
Apertura de gasolina	☒ SI	☐ NO
Funcionamiento de quema cocos*	☐ SI	☒ NO
Luces, cuartos, cortas, largas, niebla	☒ SI	☐ NO
Limpia parabrisas trasero*	☐ SI	☒ NO
Direccionales	☒ SI	☐ NO
Flasher de emergencia	☒ SI	☐ NO
Reloj ajustado	☒ SI	☐ NO
Radio, CD*	☒ SI	☐ NO
Control de apertura y alarma*	☒ SI	☐ NO
Seguro de cristales*	☒ SI	☐ NO
Control de cruce*	☐ SI	☒ NO
Interruptor de bomba de gasolina*	☐ SI	☒ NO
Interruptor de la bolsa de aire del pasajero*	☐ SI	☒ NO

Encuesta de satisfacción

¿Se le entregó su auto en fecha prometida?	☒ SI	☐ NO
¿Se le informo del cambio de fecha?	☒ SI	☐ NO
¿Le ofrecieron los planes de crédito?	☒ SI	☐ NO
¿El auto se encuentra limpio?	☒ SI	☐ NO
¿Se instaló el equipo adicional que solicitó?	☐ SI	☐ NO

Califique la atención recibida en el Distribuidor del 1 al 10

9

La distribuidora no se hace responsable por trámites, permisos y seguros NO realizados dentro de la misma.

Firma autorizada por Distribuidora

Maricel Ocampo

PDI Inspección Previa Entrega



Logística	Código	Modelo	VIN	Fecha Inspección	Fecha Entrega	O.R #
Agencia	ZARZA	110	LM389708	26/12/17		

Revise, inspeccione y ejecute las siguientes operaciones y anote observaciones.
Realice las reparaciones por separado y someta los reclamos en garantía si aplica.

Complete las instrucciones utilizando v para OK x para NO OK y A para ajustes

INSPECCIÓN PRE ENTREGA		Log	Declar
1	Revisión de batería (Voltaje: 12.66v)	/	
2	Revisión de campañas	/	
3	Instalación de accesorios*	/	
4	Retire las protecciones de plástico	/	
5	Lave y limpie el vehículo	/	
6	Ajuste de presión de neumáticos	/	

INSPECCIÓN PRE ENTREGA		Log	Declar
1	Operación de Motor	/	
2	Operación de Transmisión	/	
3	Operación de Dirección	/	
4	Operación de Frenos	/	
5	Operación de Cuadro de Instrumentos	/	
6	Control de Control de Crucero*	/	
7	Operación de Aire Acondicionado	/	
8	Operación de todos los interruptores	/	
9	Vibración y Ruido Anormal	/	
10	Nivel de líquido de transmisión auto*	/	

INSPECCIÓN PRE ENTREGA		Log	Declar
1	Estado de parte baja del vehículo	/	

INSPECCIÓN PRE ENTREGA		Log	Declar
1	Estado exterior del vehículo	/	
2	Parte interna del vehículo	/	
3	Puerta de llenado de combustible	/	
4	Parte interna del vehículo	/	

FUNCIONES		Log	Declar
1	Instalación del fusible de accesorios	/	
2	Testigos y cuadro de instrumentos	/	
3	Operación de seguro de puertas	/	
4	Operación de espejos retrovisores	/	
5	Operación de cristales eléctricos	/	
6	Operación de luces	/	
7	Operación de limpiaparabrisas	/	
8	Operación de interruptores	/	
9	Operación luces interiores	/	
10	Operación de quemacocos	/	

COMPARTIMENTO DE MOTOR		Log	Declar
1	Apariencia de motor	/	
2	Nivel de anticongelante de motor	/	
3	Nivel de líquido limpiaparabrisas	/	
4	Nivel de aceite	/	
5	Nivel de líquido de frenos	/	

PREPARACIÓN FINAL		Log	Declar
1	Revisar elementos en el interior	/	
2	Remover plásticos en el interior	/	
3	Realizar la preparación final	/	
4	Ajuste de opcionales e inmovilizador	/	

Algunos ítems entre la inspección inicial y la preparación final podrían cambiar
Si equipado

Por este medio certificamos que todos los ítems descritos en este formulario han sido revisados para una operación correcta.

Señal de la agencia

Firma de inspección

Firma de gerente


Hyundai Motor de México, S. de R.L. de C.V.
Antonio Dovali Jaime 70 Torre D Piso 10 Colonia Santa Fe, Alvaro Obregon
Mexico D.F. CP. 01210

PDI Inspección Previa Entrega

◆ PDI Detección de problemas y detalles

► Marque cada área en el vehículo donde se ha localizado el problema o defecto

Logística



Sedán

S.U.V.

► Describe cada problema o defecto completando el Reemplazo de partes o reparación

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____


(Adjunte una página adicional si se requiere)

◆ Observaciones

Firma de reparación

Firma de gerente

Atención



Sedán

S.U.V.

► Describe cada problema o defecto completando el Reemplazo de partes o reparación

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

(Adjunte una página adicional si se requiere)

◆ Observaciones

Firma de reparación

Firma de gerente