

REPORTE DE SERVICIO

000007

GPS



ORDEN DE SERVICIO

Fecha/Instalacion 22 - Feb - 2019

TIPO DE SERVICIO

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Demo | <input type="checkbox"/> Servicio Facturable | <input type="checkbox"/> Des-instalación | <input type="checkbox"/> Venta de Accesorio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Instalación Nueva | <input type="checkbox"/> Revisión General | <input type="checkbox"/> Re-instalación | <input type="checkbox"/> Costo del Servicio |
| <input type="checkbox"/> Servicio de Garantía | <input type="checkbox"/> Instalación | <input type="checkbox"/> Re-activación | |

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: _____

Contacto: _____

Teléfono: _____

DATOS DE LA UNIDAD

Alias: _____ Color: Plata Modelo: Beat Odómetro: _____
Placas: RWV076A Marca: Chevrolet No de Serie: MA6CB5CD2KT002725

DATOS DEL SERVICIO

Serie de Modem: 867060037553977 Ubicación del Equipo: Atras del velocimetro
Serie Sim: 89012 60882 21754 9176F
Comentarios: _____

ACCESORIO INSTALADO

- ☐ Botón de Panico
- ☒ Paro de Motor
- ☐ Sensor de Temperatura
- ☐ Sensor de Puerta

- Queclink**
- ☐ GV55
 - ☐ GV300
 - ☐ GL200

- Skipatrol**
- ☐ TT8750
 - ☐ TT8750+
 - ☐ TT8850

Otro ☐
Marca: Teltonica
Modelo: FM3612

CHECK-LIST

- | | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Encendido de Unidad | <input checked="" type="checkbox"/> Luces | <input type="checkbox"/> Piezas dañadas y/o quebradas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Velocímetro | <input checked="" type="checkbox"/> Direccionales | Especifique: _____ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tacómetros | <input checked="" type="checkbox"/> Indicadores | _____ |

Luis Valenciano

Nombre del Técnico

Nombre y Firma del Cliente